

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя Межведомственной комиссии

 / А.В. Милюков /
подпись Ф.И.О.
« 05 » июля 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 37 от «05» июля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детско-юношеская спортивная школа
1.2. Фактический адрес объекта: 445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Мира, д. 94а.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - этажа, - кв. м;
- часть здания - этажей (или на 3 этаже), - кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 9868,0 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта 2019.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - капитального -.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование, краткое наименование согласно уставу): структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области «Детско-юношеская спортивная школа», (СП ГБОУ СОШ № 3 г.о.Октябрьск «ДЮСШ»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Мира, д. 94а.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное): безвозмездное пользование
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Западное управление министерства образования и науки Самарской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446001, Самарская область, г.Сызрань, ул. Советская, д. 19, тел. /факс 8(8464) 98-68-14

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети от 5 до 18 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (нужное подчеркнуть): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 30 человек в день, вместимость 150 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Внутримunicipальный автобус № 1, остановка «ДК «Волга».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 2 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): есть, по одному маршруту к объекту имеется открытая лестница без обустройства для инвалидов на коляске; по другому маршруту пути имеется уклон асфальтового покрытия менее 20 градусов с обустройством съезда с тротуара для инвалидов на коляске.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
Все категории инвалидов и МГН	Б
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
с нарушениями зрения	Б
с нарушениями слуха	Б
с нарушениями умственного развития	А

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, Г, У) ДЧ-И (С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Объект доступен полностью избирательно - ДП-И (О, Г, У), при этом доступен частично избирательно ДЧ-И (К, С). Для достижения состояния доступности объекта ДП-В необходимо произвести комплекс мероприятий по адаптации объекта и его обустройству в порядке текущего ремонта и индивидуальных решений с техническими средствами реабилитации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт и частичная реконструкция элементов
2	Вход (входы) в здание	не нуждается в адаптации (установка недостающих элементов)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР (установка недостающих элементов)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР (установка недостающих элементов)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается в адаптации (обозначение имеющихся элементов)
8	Все зоны и участки	текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2022-2026 годы

в рамках исполнения: государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2025 годы
и муниципальной программы «Доступная среда в городском округе Октябрьск «Город дружелюбный к людям» на 2022-2026 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации изменение состояния доступности объекта с ДП-И на ДП-В доступен полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации (дата размещения, обновления):

государственная информационная система Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда» <http://geoportal.samregion.ru/minsocdem/>
(наименование сайта, портала)

Паспорт доступности объекта составил:
Директор МКУ г.о.Октябрьск «Центр АХО
УСС»


Егорова С.В.
" " 2021 г.



Полноту и достоверность информации
подтверждаю:

Руководитель СП ГБОУ СОШ № 3 г.о.
Октябрьск «ДЮСШ»

Погодин В.В.
" " 2021 г.



Согласовано:

Заместитель Главы г.о. Октябрьск –
руководитель МКУ «Комитет по архитектуре,
строительству и транспорту Администрации
г.о. Октябрьск»

Милуков А.В.
" " 2021 г.



Председатель Октябрьской городской
общественной организации СОО ООО
«Всероссийское общество инвалидов»

Коннова В.П.
" " 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя Межведомственной комиссии

/ А.В. Милоков /
Ф.И.О. 2021 г.



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 37 от «05» июля 2021 г.

Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы №3 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области
«Детско-юношеская спортивная школа»
(полное юридическое наименование объекта)

445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Центральная, д. 14; телефон: 8 (84646) 4-11-92; e-mail: school3-oktb@yandex.ru
445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Мира, д. 94а; телефон: 8 (84646) 4-16-81; e-mail: sps1okt@yandex.ru
Директор Шatroва Любовь Юрьевна, руководитель структурного подразделения Погдин Вячеслав Викторович
(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта городской округ Октябрьск Самарской области

2. Ведомственная принадлежность Западное управление министерства образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности объект образования, дополнительное образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 30 человек в день, вместимость 150 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта занимаемый организацией 3-ий этаж, 4-х-этажное железобетонное здание, базовый материал несущих стен — панели крупные, материал лестниц — бетон

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов 8 (восемь) входов: 1 — центральный, 7 — запасных

8. Год постройки 1988

9. Год последней реконструкции 2019

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		20	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Внутримунципальный автобус № 1 остановка «ДК «Волга»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеулические переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
	более 4 см		
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <#>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м	-	К, О		
	Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	отсутствуют	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> = 2,0 м	6,0 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	> = 1,2 м	6,0 м	К		текущая ширина пешеходного пути позволяет осуществить разезд на колясках без дополнительного устройства площадок
	Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 х 1,8 м				
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	отсутствует	С	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	отсутствует	С	установка	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	отсутствует	С	установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	-	С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	0,015 м	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,01 м	К, С, О	реконструкция	устройство бордюров
	Места отдыха <#>	наличие	есть	К, О		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	< = 50 м	30 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке)	> 5% (не менее 1 места)	1 место	К		установлен дорожный знак «Парковка для инвалидов»

на высоте не менее 1,5 м	6 x 3,6 м	отсутствует	К	создание	обозначение места дорожной разметкой с нанесением соответствующего знака
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида					
1.4. Открытая лестница					
Ширина лестничных маршей	> = 1,35 м	4,3 м	О, С		
Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	2 марша по 7 ступеней	О, С		
Единообразная геометрия ступеней	наличие	отсутствует	О, С	реконструкция	
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,12 м	О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,30 м	О, С	реконструкция	
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 - 0,5 м	> = 0,8 - 0,9 м	отсутствует	С	реконструкция	устройство тактильной полосы перед маршами
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	есть	О, С		конструкция позволяет
Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствуют	О, С	установка	устройство поручней в соответствии с нормативами
расстояние между поручнями	> = 1,0 м	-	О, С		
высота поручней	0,9 м	-	О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О		
завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	О, С		
1.5. Пандус на рельефе					
Высота подъема одного марша	< = 0,8 м	-	К		отсутствует
Угол уклона	< = 5°	-	К		функционально-планировочный элемент «Пандус на рельефе»
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		- не требуется, есть
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		альтернативный съезд с тротуара
на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О		
завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	К, О		
Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	К		
в верхнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	-	К		
промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> = 1,5 x 1,5 м	-	К		
промежуточная площадка на повороте пути движения	> = 1,5 x 1,5 м	-			
в нижнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	-	К		

Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С	«Лестница на уровень 1-го этажа»
на высоте	0,9 м	-	О, С	

	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7 м	К	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	есть	К, О	
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	0,3 м	К, О	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:				
	в верхнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	2,0 x 2,0 м	К	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> = 1,5 м	-	К	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> = 1,5 x 1,5 м	1,25 x 1,03 м	К	реконструкция
	в нижнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствуют	К, О	не требуются за счет частей ограждающих опор
	Нескользящее покрытие	наличие	есть	К, О	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)	наличие	отсутствует	К	не требуется
	вертикальный (В), наклонный (Н)				
	Звуковой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	С	установка
	Световой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	Г	установка
2.4. Тамбур					
	Габариты (глубина x ширина)	> = 2,3 x 1,5 м, при реконструкции - (1,5 - 1,8) x 2 м	2,4 x 5,8 м	К	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	
	Ширина дверного проема	> = 1,2 м, при реконструкции - > = 0,9 м	0,9 м	К, О	после реконструкции
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - < 0,010 м, общая высота - < = 0,028 м	0,010 м 0,010 м 0,020 м	К	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	есть	С	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)					
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	отсутствует
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	функционально-планировочный элемент

Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С	«Лестница на уровень 1-го этажа»
на высоте	0,9 м	-	О, С	
нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С	
завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	О, С	
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				
Ширина марша	> = 1,0 м	-	К	отсутствует функционально-планировочный элемент «Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа»
Угол уклона	< = 5°	-	К	
Разворотные площадки внизу, вверху	> = 1,5 x 1,5 м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	
на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	
на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	
нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К	
завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	К, О	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	отсутствует	К	альтернативное решение подъемника мобильного
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):				
стационарный	наличие	отсутствует	К	нет технической возможности для установки
мобильный	наличие	есть	К	мобильный электрический ступенькоход
3.3. Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	> = 1,2 м	2,6 м	К	
Разворотные площадки	> = 1,5 x 1,5 м	2,5 x 2,5 м	К	ширина коридора позволяет развернуться
Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	> = 1,0 м	-	К, О	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствуют	К, Г	установка
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	К, Г	установка
Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	отсутствуют	С	установка
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	отсутствуют	Г	установка

Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>		наличие	отсутствуют	Г	установка
Тактильная схема		наличие	отсутствует	С	установка
Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):		наличие	есть	К, О, С, Г	
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м		> = 1 на этаж	3 на этаж	О	
для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м		> = 1 на этаж	3 на этаж	К	
Навесное оборудование, выступ в зону движения		< = 0,1 м	0,2 м	С	установка ограждения
Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)		0,6 м	отсутствует	С	создание
Опорные устройства		наличие	отсутствуют	О, С	установка
Контрастная маркировка дверных проемов <*>		наличие	отсутствует	С	создание
маркировка дверных проемов контрастной лентой					
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м		наличие	-	О, С	отсутствует
Контрастная маркировка		наличие	-	С	функционально-планировочный элемент «Лестница, перепады высот на этажах»
Поручни с двух сторон на лестнице:		наличие	-	О	
на высоте		0,9 м	-	О	
нетравмирующие завершения поручней		наличие	-	К	
завершающие горизонтальные части поручней		наличие	-	О	
3.5. Пандус внутренний на этаже					
Ширина марша		> = 1,0 м	-	К	отсутствует
Угол уклона		< = 5°	-	К	функционально-планировочный элемент «Пандус внутренний на этаже»
Разворотные площадки внизу,верху		> = 1,5 x 1,5 м	-	К	
Поручни с двух сторон:		наличие	-	К, О	
на высоте (нижний поручень)		0,7 м	-	К	
на высоте (верхний поручень)		0,9 м	-	О	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м		наличие	-	К	
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина 0,3 м)		0,6 м	отсутствует	С	создание
				устройство тактильной полосы перед маршами	

установка	С	отсутствует	наличие	отсутствует	наличие	электрические информационные системы <***>	функциональная схема	Аудитория/функциональные системы <***>
установка	Г	отсутствуют	наличие	отсутствуют	наличие	электрические информационные системы <***>	функциональная схема	Аудитория/функциональные системы <***>

8
9

Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	-	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть частично	С	требуется маркировка крайних ступеней контрастной лентой на лестнице перед входом в помещение для зрителей на 3-м этаже
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствуют	О, С	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствуют	О, С	имеются непрерывные поручни только с одной стороны марша
на высоте	0,9 м	1,2 м	О, С	занижение высоты имеющихся поручней
не травмирующие завершения поручней	наличие	отсутствуют	О, С	замена, создание
завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	> = 0,3 м	0,0 м	О, С	замена, создание
Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	отсутствуют	С	установка
Указатели номера этажа на поручне тактильные <***>	наличие	отсутствуют	С	нанесение тактильных наклеек на поручни с номером этажа
Лестница N ____ (вкладка при наличии других лестниц)		-		

3.7. Лифт пассажирский

Кабина:		-		отсутствует
габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - > = 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов - > = 1,1 x 1,4 м	-	К	функционально-планировочный элемент «Лифт пассажирский»
ширина дверного проема	при новом строительстве - > = 0,95 м, для действующих объектов - > = 0,8 м	-	К	
Зеркало <***>	наличие	-	К	
Поручни <***>	наличие	-	О	

Вкладка при необходимости описания нескольких кабин		11		10	
4.5. Заполнение фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочие вместимостью более 50 мест) – спортивный зал на 3-м этаже		К		> = 2 %	
Доля мест для колясочников					

Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие	-	Г, С		
Знак доступности	наличие	-	К		
Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	С		
Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)					
4.1. Обслуживание через окно/прилавок – Ресепшн					
Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м	0,8 м	К		
Габариты зоны обслуживания (глубина)	> = 1,2 м	1,6 м	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в Спортивном зале на 3-м этаже без фиксированных мест с отдельным входом в помещение для зрителей					
Ширина проема двери	> = 0,9 м	0,87 м	К		
Высота порога	отсутствие	есть, 0,014	К, О		
Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	установка	необходима контрастная маркировка прозрачных дверных полотен
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	К, О, С, Г		
размещение на высоте <*>	< = 1,8 м	1,6 м	К		
высота прописных букв <*>	> = 0,025 м	0,030 м	С		
Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	1,2 м	О		
Зона для кресла-коляски	> = 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,8 м	К, О		
Доля мест для колясочников	> = 2 %	2% - 3 места	К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> = 1,2 м	1,2 м	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> = 1,2 м	-	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N (примерочная, переговорная, cabina телефона)					
Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	-	К		
Место для сидения <*>	наличие	-	О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие	-	О		

	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) – спортивный зал на 3-м этаже	Доля мест для колясочников	> = 2 %	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> = 1,2 м	-	К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	> = 2	-	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	отсутствует	К		ситуационная помощь сотрудника учреждения
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей	Санузел	наличие	есть	Г		
5.2. Санузел для инвалидов	Санузел	наличие	есть	К, О, С		имеется только на 1 этаже
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К	установка	отсутствует пиктограмма доступности для инвалида
	Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	С		
	Ширина дверного проема	> = 0,9 м	0,9 м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.	1 шт.	К, О		
	ширина дверного проема	> = 0,9 м	0,9 м	К, О		
	габариты (минимальная глубина)	> = 1,8 м	1,4 м	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	> = 1,65 м	2,5 м	К, О, С		
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	есть	К, О		
	откидные поручни <*>	наличие	есть	К		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	> = 0,75 x 1,2 м	1,2 x 1,2 м	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствуют	О	установка	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,85 м	К, О		
	опорный поручень	наличие	есть	О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	есть	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	отсутствует	К, О		есть альтернативное решение крана
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x	> = 1,30 x 0,85 м	1,40 x 1,20 м	К		

	установка	К	отсутствует	эпичне	наличие (не эпичне)	монтаж	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Телефон с автоматическим переключением аппарата по высоте (АВ)
	установка	С, Г	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	установка	установка

13

12

ширина)								
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		отсутствуют		О	установка		
Зеркало поворотное	наличие		отсутствует		К, О	установка		
Писсуар на высоте от пола	< = 0,4 м или вертикальной формы		отсутствует		К		есть альтернативное решение унитаза	
Душевые:			отсутствуют			реконструкция		
габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> = 0,9 x 1,5 м		-		К, О		переоборудование одной существующей душевой в соответствии с нормативами	
размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	> = 0,48 x 0,85 м		-		К, О			
опорный поручень	наличие		-		К, О			
Система тревожной сигнализации	наличие		отсутствует		К, О, С	установка		
Вкладку при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых								

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте

Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие		есть		К, О, Г, С			
Надписи:								
размещение на высоте	наличие		есть		К, О, Г, С			
	> = 1,5 м и < = 4,5 м		1,50 м		К, О, Г, С			
высота прописных букв	> = 0,075 м		0,080 м		К, О, Г, С			
освещенность	наличие		есть		К, О, Г, С			
Указатели, пиктограммы:	наличие		отсутствуют		К, О, Г, С	установка		
размещение на высоте	1,3 - 1,4 м		-		К, О, Г, С			
высота прописных букв	> = 0,075 м		-		К, О, Г, С			
освещенность	наличие		-		К, О, Г, С			
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие		отсутствуют		С	установка		
высота размещения	1,3 - 1,4 м		-		С			
маркировка кабинетов приема со стороны ручки на кнопках управления лифта	наличие		отсутствует		С	создание		
на кнопках управления лифта	наличие		-		С			
на кнопках санитарно-бытовых помещений	наличие		отсутствует		С	установка		
Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)		отсутствуют		Г	установка		

универсальность	О	отсутствует	экономичность	эстетичность	функциональность
13					
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствуют	С, Г	установка	
Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	К	установка	
Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствуют	С	установка	
Звуковой маяк у входа (динамики с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	С	установка	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	отсутствуют	Г, С	установка	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствуют	К, С, О, Г	установка	
Индукционная система:					
стационарная	наличие	отсутствует	Г	установка	
переносная	наличие	есть	Г		

<*> Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605):

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (кошки, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

<*> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605.

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности):

- выполнить маркировку крайних ступеней контрастной лентой на маршах лестницы перед входом в помещение для зрителей на 3-м этаже.

15
14

7. Выводы

На основании проведенного обследования объекта, рассмотрения его технических характеристик, ему присваивается оценка состояния доступности - доступен полностью избирательно - ДП-И (О, Г, У), при этом доступен частично избирательно ДЧ-И (К, С). Для достижения состояния доступности объекта ДП-В необходимо произвести комплекс мероприятий по адаптации объекта и его обустройству в порядке текущего ремонта и индивидуальных решений с техническими средствами реабилитации.

1. Территория, прилегающая к объекту:

- на пути к главному входу в здание установить указатели направления движения, тактильные полосы перед съездом, перед лестницей и перед препятствием на тротуаре в соответствии с нормативами;
- произвести реконструкцию высоты бордюров по краям пешеходных путей с целью её увеличения на участке вдоль газонов и озелененных площадок (не менее 0,05 м);
- на автостоянке обозначить парковочное место для автомобиля инвалида дорожной разметкой с нанесением соответствующего знака;
- произвести реконструкцию открытой лестницы с устройством единой дорожной геометрии ступеней, создать тактильные полосы перед маршами вверх и вниз, установить поручни в соответствии с нормативами.

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги):

- установить на наружной лестнице на расстоянии 0,6 м до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильные полосы;
- произвести реконструкцию пандуса наружного по увеличению размеров промежуточной площадки на повороте пути движения на горизонтальном участке пандуса;
- установить у входа звуковой и световой маяки.

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги):

- в коридоре/холле: установить тактильную схему, указатели направления движения, входа, выхода, пиктограммы доступности, опорные устройства, речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информацией, аудиовизуальные информационно-справочные системы, нанести рифленую и (или) контрастно окрашенную полосу на участки пола перед поворотом и дверями, произвести маркировку дверных проемов контрастной лентой, установить ограждение для выступов и навесного оборудования в зону движения;

- на лестнице межэтажной выполнить устройство рельефных (тактильных) полос перед маршами вверх и вниз, установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м, установить поручни непрерывные с двух сторон марша в соответствии с нормативами, установить цифровые контрастные обозначения этажей, выполнить нанесение тактильных наклеек на поручни с номерами этажей;

- выполнить маркировку крайних ступеней контрастной лентой на маршах лестницы перед входом в помещение для зрителей на 3-м этаже.

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности):

- для обслуживания в спортивном зале на входе в помещение для зрителей контрастную маркировку прозрачных дверных полотен, установить информацию тактильную и оборудовать места для лиц с нарушением слуха на перспективу при условии нескольких сразу посетителей с нарушением слуха.

5. Санитарно-бытовые помещения:

- в санузле для инвалидов установить знак доступности помещения, установить систему тревожной сигнализации;

- в зоне около унитаза установить крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см);

- установить над раковиной водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа, крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), зеркало поворотное;

- произвести реконструкцию и переоборудование одной существующей душевой в соответствии с нормативами для инвалидов.

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте:

- установить указатели, пиктограммы для инвалидов, тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием прифта Брайля, произвести маркировку кабинетов приема со стороны ручки и на кабинах санитарно-бытовых помещений;

- установить стационарную в концертном зале индукционную систему, установить текстовый телефон (текстовый телефон) или текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильный аппарат, телефон с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м, световые текстовые табло для вывода оперативной информации, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

Приложения:

1. Технический паспорт на здание объекта.
2. Фотоматериалы основных структурно-функциональных зон объекта.

Представители рабочей группы:

Начальник отдела капитального строительства МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск»

Криворученко А.А.

2021 г.

Главный инспектор отдела по молодёжной политике МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск»

Шеблева О.С.

2021 г.

Директор МКУ г.о. Октябрьск «Центр АХО УСС»

Егорова С.В.

2021 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект:

Руководитель СП ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск «ДЮСШ»

Погодин В.В.

МП

2021 г.

Представитель общественной организации инвалидов:

Председатель Октябрьской городской общественной организации СОО ООО «Всероссийское общество инвалидов»

Коннова В.П.


МП

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ****Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3
«Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области****П Р И К А З**26 марта 2021 г.№ 300-ог**О назначении ответственных за организацию работы
ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск по созданию условий
по доступности объекта и услуг для инвалидов, о назначении
ответственных лиц за обеспечение сопровождения инвалидов**

В целях решения задач в области организации доступности учреждений образования для инвалидов, во исполнении Федерального закона от 01.12.2014г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» **П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Назначить ответственной за организацию работы ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск по созданию условий доступности объекта и услуг для инвалидов и маломобильных граждан зав. хозяйством Закирову Н.А.
2. Назначить ответственными за сопровождение инвалидов в зданиях и помещениях структурных подразделений ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск
 - 2.1. СП «Детский сад №5»:
Рачейскову И.Н., старшего воспитателя СП «Детский сад №5»;
 - 2.2. СП «ДЮСШ»:
Погодина В.В., руководителя СП «ДЮСШ».
3. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Директор



Л.Ю. Шатрова

Пронумеровано,
протитуловано и скреплено
печатью 13 (тринадцать) листов
Директор ГБОУ СОШ № 3
г.о. Октябрьск

Шатрова Л.Ю.

